PINZA RADIALE A DUE GANASCE **SERIE GG4000**

▶ VANTAGGI DEL PRODOTTO



"L'Impermeabile"

Adatta per l'impiego in condizioni avverse

L'asse rotante ermetico vi garantisce una sicurezza di processo anche nelle condizioni peggiori

Regolazione della corsa illimitata

Tramite una vite di regolazione potete adattare l'angolo di apertura di 180° alle vostre individuali esigenze

Utilizzo continuo senza guasti


La nostra qualità senza compromessi "Made in Germany" vi garantisce fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione

► CARATTERISTICHE DELLA SERIE

Dimensioni costruttive	Versione	
GG40XX	NC	SC
Molla in chiusura C	•	•
Forza elevata S		•
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)	•	•
+ W Sensore induttivo	•	•
+ Sensore magnetico	•	•
Con pressurizzazione	•	•
IP 64 IP64	•	•



► I VANTAGGI IN DETTAGLIO



- 1 Vite di regolazione corsa
 - versatile per la fase di apertura
- 2 Boccole di centraggio rimovibili
 - fissaggio delle ganasce personalizzate
- 3 Carcassa robusta e leggera
 - Lega di alluminio anodizzata a spessore
- 4 Scanalatura di rilevamento
 - fissaggio sensori magnetici
- 5 Fissaggio e posizionamento
 - in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
- 6 Sistema di mantenimento della forza di presa integrato
 - molla integrata nel cilindro come riserva di forza
- (7) Rilevamento della posizione
 - magnete permanente per il rilevamento diretto della posizione del pistone
- 8 Supporto sensore
 - fissaggio sensore induttivo
- 9 Punto rotante ermetico
 - per impiego in ambienti con condizioni estreme

DATI TECNICI

	Corsa per ganascia (+/-)	Forza di presa	Peso	Classe IP
Dimensioni costruttive	[°]	[N]	[kg]	
GG4032	20 - 90	430 - 460	0,25	IP64
GG4040	20 - 90	700 - 800	0,5	IP64
GG4049	20 - 90	1000 - 1150	0,85	IP64
GG4058	20 - 90	1650 - 1900	1,4	IP64
GG4072	20 - 90	1950 - 2700	2,45	IP64
GG4084	20 - 90	3500 - 4000	4,5	IP64

ULTERIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI ONLINE




Tutte le informazioni con un clic: www.zimmer-group.it. Con il numero d'ordine potete accedere a dati, disegni, modelli 3D e istruzioni per l'uso del prodotto desiderato nella dimensione più adatta per voi. Veloce, semplice e sempre attuale.

PINZA RADIALE A DUE GANASCE **DIMENSIONI COSTRUTTIVE GG4084**

▶ SPECIFICHE PRODOTTO



Diagramma forza di presa



Forze e momenti

Indica forze statiche e coppie che possono agire in aggiunta alla forza di presa.



Mr [Nm]	60
My [Nm]	60
Fa [N]	1800

► IN DOTAZIONE



1 [pezzo]

Boccole di centraggio

DST43000



2 [pezzo]

Valvole di regolazione

DRV1-8X8



1 [pezzo]

Limitatore di corsa

HES0019



2 [pezzo]

CPNEU00876

Valvole di regolazione

ACCESSORI CONSIGLIATI



LIMENTAZIONE DI ENERGIA



SENSORISTICA



GV1-8X8

Raccordi filettati lineari



MFS02-S-KHC-P1-PNP

Sensore magnetico lineare, cavo 0,3 m - spina M8





DSV1-8

Valvola di ritegno



MFS01-S-KHC-P2-PNP

Sensore a 2 punti angolato, cavo 0,3 m - spina M8





DSV1-8E

Valvola di ritegno con scarico rapido



MFS02-S-KHC-P2-PNP

COLLEGAMENTI/ALTRO

Sensore a 2 punti lineare, cavo 0,3 m - spina M8





SENSORISTICA



KB8-49

Supporti sensore



KAG500 Connettori a spina lineari cavi 5 m - Presa M8





NJ8-E2S

Sensori induttivi - Spina M8



Connettori a spina angolari cavi 5 m - Presa M8





MFS01-S-KHC-P1-PNP

Sensore magnetico angolato, cavo 0,3 m - spina M8





Connettori a spina da collegare lineari - Spine M8



	▶ Dati tecnici	
Numero d'ordine	GG4084NC	GG4084SC
Corsa per ganascia [°]	90	20
Momento di presa alla chiusura a 0° [Nm]	135	156
Momento di presa garantito dalla molla [Nm]	80	115
Forza di presa in chiusura [N]	3500	4000
Peso proprio della ganascia montata max. [kg]	1	1
Lunghezza ganascia mass. [mm]	175	175
Tempo di chiusura [s]	0.27	0.11
Tempo di apertura [s]	0.48	0.25
Ripetibilità +/- [mm]	0.05	0.05
Pressione di esercizio min. [bar]	4	4
Pressione di esercizio mass. [bar]	8	8
Pressione di esercizio nominale [bar]	6	6
Temperatura di esercizio min. [°C]	5	5
Temperatura di esercizio mass. [°C]	+80	+80
Volume d'aria per ciclo [cm3]	220	170
Protezione di IEC 60529	IP64	IP64
Peso [kg]	4.5	4.5

Fissaggio pinza
Alimentazione di energia
Fissaggio ganascia
Vite di regolazione corsa
Scanalatura per rilevamento con sensore magnetico
Fissaggio supporto sensore

Tissaggio supporto sensore

Fissaggio supporto sensore
Attacco per la pressurizzazione
Fissagio contatti sensore
Piastra di collegamento
Pinza
Allacciamento aria (chiusura)
Allacciamento aria (apertura)
Allacciamento aria alternativo (chiusura)
Allacciamento aria alternativo (apertura)

