



Artikel mit gleicher Buchstabenkennzeichnung müssen aus Toleranzgründen zusammen bestellt werden.


Due to tolerance reasons, articles with the same letter marking must be ordered together.

Ersatzteilstückliste
Parts list

GHK6140

| Pos. Item | Menge Quantity | Artikel-Nr. Article-No. | |
|-----------|----------------|-------------------------|---|
| 10 | 1 | KGHK61 | |
| 20 | 2 | AUF00891 | |
| 30 | 2 | BAC61240 | |
| 40 | 1 | CNOC61000 | |
| 50 | 1 | CZAN61000 | |
| 60 | 2 | DEC61230 | |
| 70 | 1 | DEC61400 | |
| 80 | 2 | DFG61000 | |
| 90 | 4 | DST60800 | |
| 100 | 1 | GEL61050 | |
| 110 | 1 | GEL61060 | |
| 120 | 2 | KOL25370 | b |
| 130 | 2 | KST10330 | |
| 140 | 1 | NAB61440 | |
| 150 | 4 | C043903002 | |
| 160 | 2 | C047227000 | |
| 170 | 4 | C0912030129 | |
| 180 | 4 | C0912040229 | |
| 190 | 2 | C0912040259 | |
| 200 | 8 | C0913050049 | |
| 210 | 3 | C0914050059 | |
| 220 | 2 | C096302056 | |
| 230 | 1 | C340500039 | |
| 240 | 1 | C632506200 | |
| 250 | 2 | C7991060309 | |
| 260 | 2 | CDKPZ00250 | |
| 270 | 2 | CINA10140 | |
| 280 | 1 | CLAG06091 | |
| 290 | 1 | CMAG006 | b |
| 300 | 2 | COR0130200 | a |
| 310 | 2 | COR0150250 | a |
| 320 | 2 | COR0220150 | a |
| 330 | 2 | COR0240150 | a |
| 340 | 2 | CQU40120 | a |
| 350 | 1 | CTYP00118 | |
| 360 | 1 | DDOC00313 | |
| 370 | 2 | DRV1-8X8 | |
| a | 1 | DSGHK6140 | |

25.04.2019



Zimmer Group
Im Salmenkopf 5
D-77866 Rheinau

www.zimmer-group.de

T +49 7844 9138-0
F +49 7844 9138-80

info@zimmer-group.de