



Artikel mit gleicher Buchstabenkennzeichnung müssen aus Toleranzgründen zusammen bestellt werden.

Due to tolerance reasons, articles with the same letter marking must be ordered together.


Ersatzteilstückliste
Parts list

SB50-180-B

| Pos. Item | Menge Quantity | Artikel-Nr. Article-No. | |
|-----------|----------------|-------------------------|---|
| 10 | 2 | M12X1M-99-CNS | |
| 20 | 2 | CAUF00806 | |
| 30 | 1 | CZAN05020 | |
| 40 | 1 | CZAN05030 | |
| 50 | 2 | DST05210 | |
| 60 | 1 | DST05220 | |
| 70 | 1 | NOC05040 | |
| 80 | 1 | PLA50230 | |
| 90 | 1 | ZAN05100 | |
| 100 | 1 | ZAN05130 | |
| 110 | 1 | ZYL19040 | |
| 120 | 2 | C043903002 | |
| 130 | 2 | C04391201S | |
| 140 | 1 | C047110000 | |
| 150 | 2 | C047219000 | |
| 160 | 2 | C0912030089 | |
| 170 | 4 | C0912030129 | |
| 180 | 6 | C0912030129 | |
| 190 | 1 | C0912050129 | |
| 200 | 4 | C0913050049 | |
| 210 | 2 | C091504209 | |
| 220 | 2 | C093404002 | |
| 230 | 3 | C632503100 | |
| 240 | 2 | C632506180 | a |
| 250 | 2 | CDIRI12190 | |
| 260 | 2 | CLAG06084 | |
| 270 | 2 | CLAG68001 | |
| 280 | 1 | CLAG68031 | |
| 290 | 1 | CLAG69001 | a |
| 300 | 2 | COR0210150 | |
| 310 | 2 | CPNEU00427 | a |
| 320 | 2 | CQU40160 | |
| 330 | 2 | CSEEGJV240 | |
| 340 | 1 | CTYP00117 | |
| 350 | 1 | DDOC00246 | |

| | | | |
|---|---|----------|--|
| a | 1 | DSSB50-B | |
|---|---|----------|--|

18.05.2017



Zimmer Group
Im Salmenkopf 5
D-77866 Rheinau

www.zimmer-group.de

T +49 7844 9138-0
F +49 7844 9138-80

info@zimmer-group.de